DA

Polyesterharz

Zweikomponentenharz-Polyesterharz zur Verwendung in Verbindung mit Glasfasermatte und Glasfaservlies. Zum Füllen von Löchern in Unterguträndern aus Stahl, Aluminium, Holz, Beton und Polyester. Geeignet für die Herstellung von Gegenständen, für die eine Form gebraucht wird. Produktbestandteile: Elastisch. Beständig gegen Chemikalien und Witterungs-einflüsse. Hervorragende Haftung. Nach Aushärtung zur mechanisch schleifbar. Verarbeitungszeit 6 - 8 Minuten MK 25 % Härter zu verwenden. Gebrauchsanweisung: Den Untergrund schleifen und sauber, trocken und fettfrei machen. Die Glasfasermatte mit einem kleinen Überstand auf Maß zuschneiden. Die benötigte Menge Polyesterharz mit dem Härter mischen. Die Mischung auf die Glasfasermatte auftragen. Die Matte vom Rand hin zum Inneren an die glasfasermatte aanbrengen. Die Matte vom Rand hin mit Polyesterharz einstreichen. Anschließend die Glasfasermatte anbringen und mit Polyesterharz einstreichen. Beste Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Schaufeln nach 40 Minuten. Je nach dem Schaden kann dieses Verfahren wiederholt werden. Nach Aushärtung schleifen und gut mit Fettnapfwasch nachbearbeiten. Die Trockenzeit hängt von den Umgebungstemperatur ab. Weekendsteiger sollten nach Gebrauch reinigen. Überschüssiges mit Harz vermischtes Material nicht in die Dose zurückgeben. Mindestens halbtar bis siehe an andere/ Stelle auf der Verpackung (ineg).

NL

Polyesterhars

2-componenten polyester hars te gebruiken in combinatie met glasvezelmat en glasvezelvlies. Voor het dichten van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Geschikt voor het creëren van voorwerpen, waarbij een mal gebruikt wordt. Productkenmerken: Elastisch. Bestandig tegen chemicaliën en weersinvloeden. Uitstekende hechting Na uitharding alleen mechanisch schuurbaar. Verwerkingstijd 6 tot 8 minuten Met 25 % Harter zu verwenden. Gebruiksaanwijzing: Den Untergrund schleifen und sauber, trocken und fettfrei machen. Die Glasfasermatte mit einem kleinen Überstand auf Maß zuschneiden. De benodige hoeveelheid polyesterhars mengen met de harder. De harder van het de mengsel. Aan het polyesterhars mengen en de glasvezelmat aanbrengen. De Matte vom Rand hin mit Polyesterharz einstreichen. Anschließend die Glasfasermatte anbringen und mit Polyesterharz einstreichen. Beste Verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Schaufeln na 40 minuten. Je nach dem Schaden kann dieses Verfahren wiederholt werden. Nach Aushärtung schleifen und gut mit Fettnapfwasch nachbearbeiten. De Trockenzeit hängt von den Umgebungstemperatur ab. Weekendsteiger sollten nach Gebrauch reinigen. Überschüssiges mit Harz vermischtes Material nicht in die Dose zurückgeben. Mindestens halbtar bis siehe an andere/ Stelle auf der Verpackung (ineg).

FR

Résine polyester

Résine polyester à 2 composants à utiliser en combinaison avec le mat de verre et le tissu de verre. Pour combler les trous sur des surfaces en acier, aluminium, bois, béton et polyester. Convient pour la création d'objets nécessitant un moule. Caractéristiques du produit: Elastique. Résistant aux produits chimiques et aux intempéries. Excellente adhérence. après l'empilé du durcissez-vous, utilisez mécanique uniquement. Durée de vie en pot : 6 à 8 minutes. Ajouter 2,5 % de durcisseur. Mode d'emploi : Poncez le support et nettoyez-le, séchez-le et éliminez toutes traces de graisse. Couper le mat de verre à la taille adaptée, en débordant légèrement. Mélanger au durcisseur la quantité de polyester nécessaire. Appliquez le mélange de polyester et le mat de verre. Enduire le mat de verre de polyester en commençant par les bords. Appliquer ensuite le tissu de verre et enduire de résine polyester. Températures de traitement comprises entre 15 et 25°C. Poncer après 40 minutes. Selon les dommages, cette procédure peut être répétée. Après le sablage et l'empilé du durcissez, appliquez un mastic acrylique à appliquer jetmej tmel. Doba schnutí závisí na okolní teplotě. Po použití očistěte nástroje. Nezahrňujte v nádobě zbytek těký smíchaný s tuhidem. Tmavnivost vte obal (eep).

CZ

Polyesterová pryskyřic

Dvousložková polyesterová pryskyřice, použitá se s hrubou skleninovou tkaninou a skleninovou plstí. Slouží k vyplnění děr na ocelových, dřevěných, betonových i plastových podkladech a na polyestru. Vhodné k výrobě produktů, při jejich tvorbě je nutná forma. Popis výrobku: Elastický. Odolný vůči chemickým prostředkům a povětrnostním vlivům. Výborná přilnavost. Po vytvrzení lze brousit pouze mechanicky. Doba zpracovatelnosti 6 až 8 minut. Přidává se 2,5 % tuhidlu. Návod k použití: Obrousit povrch, očistěte ho, ujistěte se, že je suchý a bez mastnoty. Nářezte skleninovou tkaninu na požadovanou velikost, ponechte malý přesah. Požadované množství polyesterové pryskyřice smíchejte s tuhidlem. Nanesení pryskyřice na okraje opravované díry a přilepte hrubou skleninovou tkaninu. Zbytek zachěte na skleninovou tkaninu nanášet polyesterovou pryskyřicí. Poté naneste skleninovou plsť a potřete polyesterovou pryskyřicí. Teplota zpracování 15 - 20°C. Po mezivé brousit po 40 minutách. V závislosti na míře poškození lze postup opakovat. Po vytvrzení můžete brousit, popř. nejprve aplikovat jemný tmel. Doba schnutí závisí na okolní teplotě. Po použití očistěte nástroje. Nezahrňujte v nádobě zbytek těký smíchaný s tuhidem. Tmavnivost vte obal (eep).

I

Resina di poliestere

Resina di poliestere da 2 componenteto para utilizar em combinação com esteira de fibra de vidro e lana de fibra de vidro adjuntos. Para selenar aguajeros en superficies de acero, aluminio, madera, cemento y poliéstere. Adecuado para crear objetos para los que hace falta un molde. Características del producto: Elástico. Resistente a los productos químicos y las inclemencias del tiempo. Excelente adhesión. Después de endurecer, sólo se puede lijar con máquina. Vida útil de 6 a 8 minutos. Mayor dureza añadir 2,5% Instrucciones de uso: Lije la superficie y limpiela, seque y elimine grasas. Corte la esteira de fibra de vidro del tamaño correcto, con una pequeña solapa. Mezcle la cantidad necesaria de poliéster con el endurecedor. Recubra los bordes del agujero a ser reflenados con la resina de poliéster y aplique la esteira de fibra de vidro. Recubra la esteira con resina de poliéster, empezando por el borde. Después aplique la lana de fibra de vidrio y extienda la resina de poliéster. Temperatura de trabajo entre 15 y 25°C. Lijelle pasados 40 minutos. Dependiendo de los daños, se puede repetir este procedimiento. Después de endurecer, lije, y si lo desea aplique una masilla fina. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente. Después de su uso, limpie las herramientas. No almacene el material sobrante, mezclado con endurecedor, en el envase. Valdez hasta «siae en el envase (eep).

PL

Żywica polestrowa

2-składnikowa żywica polestrowa do użytku w połączeniu z matą i wełną szklaną. Do wypełniania ubytków w powierzchniach stalowych, aluminiowych, drewnianych, betonowych i polestrowych. Nadaje się do tworzenia dzieł/dzieł, które trzeba formować. Parametry Właściwości: Odporny na środki chemiczne i na czynniki atmosferyczne wszystkie w amnaniac. Przeszlifowanie możliwe tylko ręcznie po utwardzeniu. Czas Żywotności: od 6 do 8 minut. Konieczność dodania utwardzacza 2,5%. Sposób użycia: Powierzchnię wyszlifować papierem ścierny, następnie oczyścić zabrudzeń, osuszyć i odtłuścić. Wyciąć odpowiedni kształt z maty z wełną szklanej z odpowiednią zakładką. Wymieszać odpowiednią ilość polestru z utwardzaczem. Nanosować żywicę polestrową, biorąc pod uwagę uszkodzenia, i nałożyć matę z wełną szklanej. Nasmarować matę żywicą polestrową, zaczynając od krawędzi. Następnie nałożyć warstwę wełny szklanej i nasmarować żywicą polestrową. Temperatura robocza 15-25°C. Możliwość zeszlifowania po 40 minutach. W zależności od uszkodzenia można powtórzyć tę procedurę. Po stwardnieniu zeszlifować, a jeśli to konieczne, nanieść szpachlówkę drobnoziarnistą. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia. Po użyciu wyczyścić narzędzia. Nie przechowywać w pojemniku nadmiaru materiału wymieszanego z utwardzaczem. Termin przydatności do użycia zależy od krwięci miejsca na opakowaniu (eep).

RUS

Resina de Poliester

Resina poliéster, 2 componentes, para ser utilizada em combinação com revestimento de fibra de vidro e fibra de vidro. Para encher buracos em superfícies de aço, alumínio, madeira, betão e poliéster. Adequado para a criação de objectos para os quais é requerido um molde. Características do produto: Elástico. Resistente à geadas e às influências climatéricas. Adesão excelente. Após o endurecimento, só pode ser lixado de forma mecânica. Tempo de actuação de 6 a 8 minutos. Endurecedor a ser acrescentado em 2,5%. Instruções de uso: Lixar a superfície, limpar, secar e remover a gordura. Cortar o revestimento a fibra de vidro no tamanho correcto, com uma pequena sobreposição. Misturar a quantidade requerida de poliéster com o endurecedor. Revestir as extremidades do buraco a ser reparado com resina poliéster e aplicar o revestimento a fibra de vidro. Cobrir o revestimento com resina poliéster, começando no extremidade. Depois aplicar os flocos de fibra de vidro e cobrir com a resina poliéster. Temperatura de actuação 15 - 25°C. Após 40 minutos lixar. Dependendo do dano, este procedimento pode ser repetido. Após o endurecimento, lixar e, se desejado, aplicar um betume fino. O tempo de secagem depende da temperatura ambiente. Após utilização limpar com a aguarrás. Não armazenar, na lata, o material em excesso misturado com endurecedor. Tempo de armazenagem ver na embalagem (data de expiração).

SE

Resina de Poliester

2-komponentharz polyesterharz zum Verwendung in Verbindung mit Glasfasermatte und Glasfaservlies. Zum Füllen von Löchern in Unterguträndern aus Stahl, Aluminium, Holz, Beton und Polyester. Geeignet für die Herstellung von Gegenständen, für die eine Form gebraucht wird. Produktbestandteile: Elastisch. Beständig gegen Chemikalien und Witterungs-einflüsse. Hervorragende Haftung. Nach Aushärtung zur mechanisch schleifbar. Verarbeitungszeit 6 - 8 Minuten MK 25 % Härter zu verwenden. Gebrauchsanweisung: Den Untergrund schleifen und sauber, trocken und fettfrei machen. Die Glasfasermatte mit einem kleinen Überstand auf Maß zuschneiden. De benodige Meerpe Polyesterharz mit dem Härter mischen. De Mischung auf die Glasfasermatte aanbrengen. De Matte vom Rand hin mit Polyesterharz einstreichen. Anschließend die Glasfasermatte anbringen und mit Polyesterharz einstreichen. Beste Verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Schaufeln na 40 minuten. Afhankelijk van de reparatie, kan deze procedure herhaald worden. Na uitharding schuren en eventueel afvlenken met fijnkunsmaat. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Geneesheer/gebruiker reinigen. Überschüssiges mit Harz vermischtes Material nicht in die Dose zurückgeben. Mindestens halbtar bis siehe an andere/ Stelle auf der Verpackung (ineg).

DK

Polyester Resin

Polyesterharpiks på tokomponentbasis til anvendelse sammen med glasfibermåtte og glasfibervlies. Til udfyldning af huller i overflader af stål, aluminium, træ, beton og polyester. Egnet til fremstilling af genstande, hvor der kræves en form. Produktbestandelen: Elastisk. Modstandsdygtig overfor kemikalier og vejrets påvirkninger. Fremragende vedhæftning. Efter hærdning kun kan slibes mekanisk. Medens anvendelsestid: 6-8 minutter. Tilsæt hærdemiddel 2,5%. Beskrivelse: Slib overfladen og rengør den, dæn det tørt og fri for fedt. Tilskær glasfibermåtten til korrekt størrelse, så den overlapper en anelse. Bland den nødvendige mængde polyester med hærdemiddel. Smør kanterne i hullet, som skal fyldes, med polyesterharpiks, og pålæg glasfibermåtten. Smør måtten med polyesterharpiks ved at starte fra kanterne. Pålæg derefter glasfiberfibrene, og pålæner polyesterharpiks. Behandlingstemperatur. 15 grad C. Kan slibes efter 40 minutter. Afhængig af skadens beskaffenhed kan fremgangsmåden gentages. Slib efter hærdning, og giver fint kit hvis ønsket. Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur. Rengør redskaberne efter brug. Overskydende materiale, som er blandet med hærdemiddel, må ikke opbevares i dåsen. Holdbar til: se på emballagen (ev).

EST

Polüestervaik

2-osaline polüestervaik kaasutamiseks koos klaaskiud matt ja klaaskiud fliisga. Tõras-, auklemis-, pudi-, betoon- ja polüesterpinnalede aukude täitmiseks. Sobiv vormitavate objektide tegemiseks. Toote omadused: Elastne. Vastupidav kemikaalidele ja ilmastikuoludele. Ülihea kleepuvus. Pärast kõvenemist ainult mehaaniliselt lihvitav. Kasutusaeg 6-8 minutit. Schendjad harderi 2,5 %. Kasutusjuhend: Lihvige pind ning kuivatage, seejärel eemaldage mustus ja rasv. Lõigake klaasiid matt sellise varuga sõite tükk. Segage vajalik kogus polüesterit kõvendiga. Mõlaige täidetava augu ääred polüestervaiguga ja lisage klaasiikud matt. Määrige polüestervaik mattele alustades äärest. Seejärel viske klaasiikd fliisja peale, med polüesterhapega, ja pilder glasfiberkiidlem. Sinse mätten med polyesterharpiks ved at starte fra kanterne. Pilter derefter glasfiberfibrene, og pålæner polyesterharpiks. Behandlingstemperatur. 20 grad C. Kan slibes efter 40 minutter. Afhængig af skadens beskaffenhed kan fremgangsmåden gentages. Slib efter hærdning, og giver fint kit hvis ønsket. Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur. Rengør redskaberne efter brug. Overskydende materiale, som er blandet med hærdemiddel, må ikke opbevares i dåsen. Holdbar til: se på emballagen (ev).

FIN

Polyesterhartsi

2-komponenttinen polyesterhartsi, jota käytetään lasikuitukuitan ja vuokaan kanssa. Teräs-, alumiini-, puu-, betoni- ja polyesterpinnalde alueiden reikien täyttämiseen. Soveltuu muotilla tehtävien esineiden luoministeen. Tuotteen ominaisuudet: Joustava. Joustaa kemikaalien ja sään vaikutuksilla. Erinomaiset kiinnitysominaisuudet. Kovettumisen jälkeen voidaan hioa vain mekaanisesti. Muotoilu 6-8 minuutista. Lisätävä 2,5-prosenttinen kovettaja. Käyttöohje: Hio pinta, puhdista ja huuva se sekä poista rasva. Leikkaa lasikuitukuitu oikean kokoisksi niin, että reunat menevät hieman yli. Sekoitaa tarvittava määrä polyesteriä kovettajan kanssa. Kiilittakaa täytettävä reikä ympäröivä polyesteriharpilla ja levitetä lasikuitu. Kiilittakaa siten alusta alusta polyesteriharpilla alueen muinista. Kiilittakaa lasikuitumatto ja levitetä polyesteriharpilla. Käsittelylämpötila 15-25 astetta. Hiottavissa 40 minuutin kuluttua. Vaurioista riippuen tätä toimenpide voidaan toistaa. Kovettumisen jälkeen hiokaa. Halutessanne voitte levittää pääle ohuen kitin. Kuluvmisaika riippuu ympäristön lämpötilasta. Puhdistakaa työkalut käytön jälkeen. Kovettajan sekoitettua ylimäärästä ainetta ei saa säilyttä purkissa. Viimeinen myyntipäivä merkitty pakkauksiin (eeng).

GB

Polyester Resin

2 component polyester resin to be used in combination with fibreglass mat and fibreglass fleece. To fill holes in surfaces of steel, aluminium, wood, concrete and polyester. Suitable to create objects for which a mould is required. Product characteristics: Elastic. Resistant to the effects of chemicals and weather influences. Excellent adhesion. After hardening, only mechanically sandable. Potlife 6 to 8 minutes. Add hardener 2.5 %. Instructions for use: Sand the surface and make it clean, dry and free of grease. Cut the fibreglass mat to the correct size, with a small overlap. Mix the required amount of polyester with the hardener. Smear the edges of the hole to be filled with polyester resin and apply the fibreglass mat. Smear the mat with polyester resin, starting at the edge. Then apply the fibreglass fleece and smear with polyester resin. Processing temperature 15 - 25°C. Sandable after 40 minutes. Depending on the damage, this procedure can be repeated. After hardening, sand and when desired apply a fine putty. The drying time depends on the ambient temperature. After use, clean the tools. Do not store the surplus material, mixed with hardener, in the can. Shelf life till see elsewhere on the packaging (eng.)

LT

Poliesterinė mastika

Dvikomponentė poliesterinė derva, skirta naudoti kartu su stiklo pluoštu ir stiklo pluošto vata. Pleno, aluminio, medžio, betono ir poliesterio paviršių kiaurymės užpildyti. Tinka sukurti daiktams pagal šabloną. Produkto savybės: Elastinga. Atsparus cheminiams medžiagoms ir oro sąlygoms poveikiui. Pasižymi puiki geru adhezija. Po sukietėjimo galima tik mechaniškai šlifuoti. Paruošties trinka nuo laiko 6 – 8 min. Reikia įmaišyti 2,5% kietiklio. Naudojimo instrukcija: Paviršių šlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švaru, sausas ir be taukų pedsakų. Iškirpkite reikiamo dydžio stiklo pluošto dembę, palikdami nedidelę užlaidą. Sumaišykite reikiamą poliesterio kiekį su kietiklio. Užtepkinos kiaurymės kraštus poliesteriu ir uždėkite stiklo pluošto dembę. Sutepkite dembę poliesteriu derva, pradedami nuo krašto. Turinti sukietėjo stiklo pluošto vatą ir sutepkite poliesteriu derva. Apdirbimo temperatūra 15 – 25°C. Galima šlifuoti po 40 minučių. Priklausomai nuo pažeidimo, šią procedūrą galima kartoti. Po sukietėjimo šlifuokite ir jei reikia, padengkite smulkia glaistu. Džiovinimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Po naudojimo nuvalykite įrankius. Dvikomponentė medžiaga, sumaišyta su kietiklio medžiaga liekučių, Tinkamumo laikas: žr. kitoje vietoje arti pakuotės (sparkis.)

LV

Poliestera sveķi

Divkomponentu poliestera sveķi pielietojumam kombinācijā ar stiklapluša sietlinu un stiklapluša fleece' auduma. Caurumu aizpildīšanai tērauda, alumīnja, koka, betona un poliestera virsmās. Piemērots objektu izveidošanai, kuriem nepieciešama veidne. Produkta raksturojums: Elastīgs. Izturīgs pret ķīmiskajām vielām un atmosfēras ietekmēm. Lieliska adhezija. Pēc sacietēšanas to var slīpēt tikai ar mehānisku ierīci. Jāsākas to izmantot 6 - 8 stundas. Pievienojiet 2,5% cietinātāja. Lietošanas instrukcija: Nožāvējiet virsmu, to ir jāattīra no netīrumiem, taukiem un ūdens. Nogriezt sietlinu pareizajā izmērā, ņemot vērā nelielu pārklāšanos. Sajaukt vajadzīgo poliestera daudzumu ar cietinātāju. Notriepjet aizpildāmā caurauma malas ar poliestera sveķiem un uzklāj stiklapluša sietlinu. Notriepjet sietlinu ar poliestera sveķiem sākot no malas. Pēc tam uzklājiet stiklapluša fleece' auduma un notriepjet ar poliestera sveķiem. Darba temperatūra 15 – 25 oC. Smīģējiešana pēc 40 minūtēm. Atkarībā no bojājuma šo procedūru var atkārtot. Pēc sacietēšanas nošlīpējiet ar smalku, uzklājiet smalku špakteli. Izžūšanas laiks ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras. Pēc ietekmas notiek darbarīku. Neuzglabājiet šādā ceļā izmantotu sajauktā materiāla atlikumu. Izgāšanāgāks līdz sādā cītā vietā ir ieskaitījumam (det. līdz)

E88005

Hardener - paste / Härter

EN: Hardener. Blister pa tapsrakning mangd ingr anvisningen. Canna tvacknas av tapsen ajournotera. Temperatur minimum ajournoteras av ansv. Hyvar ga tjanstepersonal ansvarsfull. Tjanstepersonal kontrollera. Tjanstepersonal ansvarsfull. Tjanstepersonal ansvarsfull. Tjanstepersonal ansvarsfull